

T.C.
UŞAK VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

SAYI : 45786011/934/969
KONU : TEKLİF

13/08/2018-4001

Hastanemiz Diyaliz Birimi ihtiyacı 2 kalem tıbbi cihaz yedek parça alımı için aşağıda belirtilen malzemelere en düşük teklifi veren firmadan alımı yapılacağından, verebileceğiniz EN DÜŞÜK KDV HARİÇ birim fiyatlarınızı 14/08/2018 günü saat 14.00'a kadar Hastanemizde olacak şekilde göndermenizi önemle rica ederim.

Levent BARDAK
İdari ve Mali İşler Müdürü

EKLER: 2 Sayfa teknik şartname

e-posta : usakeah.dtemin@saglik.gov.tr

TEL: 276.224 00 00 - 4333- DAHİLİ - FAX : 2238475 - 2247313

SIRA	ALIMI YAPILACAK MALZEMELER/İŞ	MİKTAR	BİRİM	UBB	BİRİM FİYAT		TOPLAM FİYATI	
1	UV BALAST LAMBA (Diyaliz Ünitesi Su Sistemine ve Su Arıtma - Yumuşatma Cihazına Uyumlu)	1	ADET			TL		TL
2	UV LAMBA (Diyaliz Ünitesi Su Sistemine ve Su Arıtma - Yumuşatma Cihazına Uyumlu)	3	ADET			TL		TL
						TOPLAM		TL

TEKLİF VEREN FİRMA

İSİM-İMZA

UV LAMBA ŞARTNAMESİ 810

- 1.8 m3/saat su sterilizasyonu yapabilecek kapasitede olmalıdır.
- 254 nm boyunda uv dalgaları üreten lamba olmalıdır.
- Dezenfeksiyon sistemi, bakteri, protozoa, virüs, küf, mantar, alg ve bunların yumurtalarını etkisiz hale getirmelidir.
- Uv lamba çalışma ömrü en az 8000 saat olmalıdır.
- Uv lambanın boyu en az 80 cm olmalıdır.
- Mevcut sisteme uygun olmalı ve 40w gücünde olmalıdır.
- Yüklenici firmanın tse12426 hizmet yeterlilik belgesi , iso 9001 , iso 14001 ve iso 18001 kalite belgeleri bulunmalıdır.
- Yüklenici firma malzemenin montajını yaparak servis formu ile birlikte faal teslim etmelidir.

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARŞ. HAST.
Dr. Recep SAVIRAN
Dip. Tes. No: 57265
Okyaklı Sorumlu Hekimi

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARŞ. HAST.
Uzm. Dr. Murat DEMİR
Dip. Tes. No: 99642
Nefroloji Uzmanı

UV BALAST ŞARTNAMESİ

1. BALAST ELEKTRONİK YAPIDA OLMALIDIR.
2. 220/240 V'TA ÇALIŞMALI VE +- %10 VOLTAJ DEĞİŞİKLİKLERİNDEN ETKİLENMEMELİDİR.
3. EN AZ 40 WATT GÜCÜNDE OLMALIDIR.
4. ÜZERİNDE ÇALIŞMA SAATİ OKUNABİLMELİDİR.
5. UV LAMBAYA UYUMLU DÖRT KADEME BAĞLANTISI OLMALIDIR.
6. EKRANDAN UV LAMBANIN YANIP YANMADIĞI GÖSTEREN LED BULUNMALIDIR.
7. YÜKLENİCİ FİRMA BALASTIN MONTAJINI YAPARAK FAAL TESLİM ETMELİDİR.
8. YÜKLENİCİ FİRMANIN TSE12426 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ , ISO 9001 , ISO14001 , ISO18001 KALİTE BELGELERİ BULUNMALIDIR.
9. YÜKLENİCİ FİRMANIN SU SİSTEMLERİ ÜZERİNE YETKİLİ SERVİS BELGESİ BULUNMALIDIR.

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARS. HAST.
Dr. Recep SAVIRAN
Dip. Tes. No: 57285
Dişaltı Sorumlu Hekimi

UŞAK ÜNİ. TIP FAK. EĞT. ARS. HAST.
Uzm. Dr. Murat DEMİR
Dip. Tes. No: 99642
Nefroloji Uzmanı